



Канализация	Колодец № <u>134-82</u>	Город <u>Vilnius</u>	Улица <u>Gulbinis</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1:56  0.80 1.07		О т м е т к и							
		Лотка		Труба		ПРИВЯЗКА 			
		Крышка у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
		107.12	106.27						
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная <u>бетонная</u> Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы <u>нет</u> Наличие воды Наличие газа Год строительства 19		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		100	нет						
		Институт проектирования городского строительства						Отдел изысканий	
		Объект <u>3290</u>							
		Инв. №	Гл. геодезист		<u>Гуолс</u>				
		Дата 1962 г. 1-20	Рук. группы		<u>Василь</u>				
			Исполнитель		<u>Милейс</u>				
		Чертя	<u>Милейс</u>		<u>Милейс</u>		<u>Милейс</u>		
		Проверя		<u>Милейс</u>		<u>Милейс</u>		<u>Милейс</u>	