




Канализация	Колодезь № 131	Город <i>Пинск</i>	Улица <i>Павлю</i>	Дело №	19 <i>62</i> г.	
Чертеж колодезя М 1: 50  1) 91.14  2) 91.19		О т м е т к и				
		Лотка		Тру б		П Р И В Я З К А 
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. №	
		94.24	91.14	91.19		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодезя и матер.		Т Р У Б				
Крышка <i>чугунная</i> <i>Деревянная</i>		1) В х о д		2) В ы х о д		
Стены <i>кирп.-бет.</i>		диам.	матер.	диам.	матер.	
Дно <i>кирп. бет.</i>		150	<i>кер</i>	150	<i>кер</i>	
Скобы <i>3</i>		Институт проектирование городского строительства				
Наличие воды		Отдел изысканий				
Наличие газа		Объект <i>3290</i>				
Год строительства 19		Инв. №	Гл. геодезист	<i>Доме</i>		
		Дата <i>7.4.62г.</i>	Рук. группы	<i>Доме</i>		
			Исполнитель	<i>Доме</i>		
			Чертил	<i>Доме</i>		
			Проверил	<i>Доме</i>		