

Канализация		Колодец № 132	Город Вильнюс	Улица Латыш	Дело №	1962 г.
Чертеж колодца М 1:50			О т м е т к и		П Р И В Я З К А км 64 (ильминя) ул. Латыш	
			Крышка	Лотка		
	1) у входа	2) у выхода	подкл. №	подкл. №		
	94.09	90.59	90.14			
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная			1) В х о д		2) В ы х о д	
Стены кирп. бет.			диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.			150	кер	150	кер
Скобы 4			Институт проектирование городского строительства		Отдел изысканий	
Наличие воды			Объект 3290			
Наличие газа			Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	
Год строительства 19			Дата 7.4.62	Исполнитель	Чертит	
				Проверил		