

Канализация	Колодец № <u>135</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Латвия</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
93.69			Дно: 88.29	

Примечание: По типу диаметра невозможно выдуть отстойниковый осадок и сильный водосток.

П Р И В Я З К А

г.н. 64 (мелкий)

г.н. (сильный)

О П И С А Н И Е																														
Состояние колодца и матер.					Т Р У Б																									
					В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №																			
Крышка <u>чугунная</u> <u>нет</u>					диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																		
Стены <u>кирп. бет.</u>																														
Дно <u>кирп. бет.</u>					Институт проектирование городского строительства																									
Скобы <u>нет</u>																														
Наличие воды <u>есть</u>					Отдел изысканий																									
Наличие газа																														
Год строительства 19					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Объект</td> <td colspan="3"><u>3290</u></td> </tr> <tr> <td>Инв. №</td> <td>Гл. геодезист</td> <td>Рук. группы</td> <td rowspan="3"><u>Вопис</u> <u>Годис</u> <u>Даршев</u></td> </tr> <tr> <td>Дата</td> <td>Исполнитель</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>7.4.62г.</u></td> <td>Чертил</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Проверил</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Объект	<u>3290</u>			Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	<u>Вопис</u> <u>Годис</u> <u>Даршев</u>	Дата	Исполнитель		<u>7.4.62г.</u>	Чертил			Проверил		
Объект	<u>3290</u>																													
Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	<u>Вопис</u> <u>Годис</u> <u>Даршев</u>																											
Дата	Исполнитель																													
<u>7.4.62г.</u>	Чертил																													
	Проверил																													