

Канализация	Колодец № 22	Город Вильнюс	Улица Латышо	Дело №	1962 г.														
Чертеж колодца М 1:50		О т м е т к и <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>99.16</td> <td>95.91</td> <td>95.89</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	99.16	95.91	95.89			П Р И В Я З К А	
Крышка	Лотка		Труба																
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №															
99.16	95.91	95.89																	
О П И С А Н И Е																			
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б .																	
Крышка чугунная	Деревянная	1) В х о д	2) В ы х о д	Подкл. №															
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.														
Дно кирп. бет.		150	кер	150	кер														
Скобы	нет	Институт проектирование городского строительства		Отдел изысканий															
Наличие воды		Объект 3290																	
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист	Удире															
Год строительства 19		Дата 7.4.62г.	Рук. группы	Даше															
			Исполнитель	Харинев															
			Чертил																
			Проверил																