

Канализация	Колодец № 81	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Литовская</i>	Дело №	19 <i>62</i> г.				
Чертеж колодца М 1:50		О т м е т к и							
		Лотка		Труба		П Р И В Я З К А 			
		Крышка	1) у входа	2) у выхода	подкл. №		подкл. №		
		95.33	92.56	91.31					
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		1) В х о д		2) В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка <i>железная</i> <i>нет</i>		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <i>кирп. бет.</i>		150	<i>кер</i>	150	<i>кер</i>				
Дно <i>кирп. бет.</i>									
Скобы <i>нет</i>		Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды		Объект <i>3290</i>							
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата
Год строительства 19		<i>7.4.62</i>	Чертил		Проверил		<i>Водис</i> <i>Дамис</i> <i>Дарин</i>		<i>7.4.62</i>