


ВОДОПРОВОД	Почтовый ящик Колодец № 93	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Литви</i>	Дело №	19 <i>62</i> г.
Чертеж колодца М. 1:		О т м е т к и			Ул. <i>Литви</i> П Р И В Я З К А 
		Крыши	Дно	Трубы	
О П И С А Н И Е					
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Заввиж. шт. Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d=		Новый
Стены	Кирпич, бетон.		чуг. жел.		H=
Дно	Бетон.	Подкл.	d=		Старый
Скобы	Чугун		чуг. жел.		H=
Год стронт.	19	Разводящая	d=		Московский
Налич. воды			чуг. жел.		H=
Налич. газа		Подключ.	d=		Колонка
			чуг. жел.		водоразб.
		Институт проектирования городского и сельского строительства			Отдел изысканий
		Объект <i>3270</i>			
	Инв. №	Гл. геодезист	<i>Вознес</i>		
		Рук. группы	<i>Вознес</i>		
		Исполнитель	<i>Даринс</i>		
		Чертил	<i>Даринс</i>		
		Дата	<i>7.4.62</i>	Проверил	