




Канализация	Колодец № <u>94</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Латвис</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1:50  2) 99.25 		О т м е т к и							
		Лотка		Труба		П Р И В Я З К А ул. Латвис 			
		Крышка	1) у входа	2) у выхода	подкл. №		подкл. №		
		100.95	99.30	99.25					
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка <u>чугунная бетон</u>		1) диам.	матер.	2) диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u> кирп. бет.</u>		150	кирп	150	кирп				
Дно <u> кирп. бет.</u>									
Скобы <u> 3</u>									
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19									
		Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
		Дата		Чертил		Проверил		Проверил	
		7.4.62г.		Вогис		Вогис		Вогис	