




Канализация	Колодец № <u>96</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Латвия</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.	
Чертеж колодца М 1:50  		О т м е т к и				
		Лотка		Труба		П Р И В Я З К А 
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. №	
		100.75	98.00	99.60	Дно: 94.55	
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка <u>чугунная-бет</u>			1) В х о д		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	
Стены <u>кирп. бет.</u>			2) В ы х о д	диам.	матер.	
			диам.	матер.	диам.	
Дно <u>кирп. бет.</u>			Институт проектирование городского строительства		Отдел изысканий	
Скобы <u>нет</u>			Объект <u>3290</u>			
Наличие воды			Инв. №	Гл. геодезист	<u>Игорь</u>	
Наличие газа			Рук. группы	<u>Виктор</u>	<u>Виктор</u>	
Год строительства 19			Исполнитель	<u>Виктор</u>	<u>Виктор</u>	
			Дата	Чертил	<u>Виктор</u>	
			18.4.62	Проверил	<u>Виктор</u>	