




Канализация	Колодец № <u>11</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Бируте</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.														
Чертеж колодца М 1: 50  		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>103.84</td> <td>02.12</td> <td>102.09</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	103.84	02.12	102.09		
		Крышка	Лотка		Труба														
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №													
103.84	02.12	102.09																	
П Р И В Я З К А  ч. Бируте																			
О П И С А Н И Е																			
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																	
		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №											
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.										
Стены кирп. бет.		150	кер	150	кер														
Дно кирп. бет.		Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий											
Скобы <u>4</u> <u>метал</u>		Объект <u>3290</u>																	
Наличие воды		Инв. №	Гл. геодезист		<u>Мозис</u>														
Наличие газа			Рук. группы		<u>Мозис</u>														
Год строительства 19		Дата	Исполнитель		<u>Баричев</u>		<u>18.11</u>												
		<u>26.03.62</u>	Чертил																
			Проверил																