

Канализация		Колодец № 22		Город <i>Вильнюс</i>		Улица <i>Бирчутис</i>		Дело №		19 62 г.		
Чертеж колодца М 1:50				О т м е т к и				П Р И В Я З К А 				
				Лотка		Т р у б						
				Крышка	у входа	у выхода	подкл. №					подкл. №
				104.12	101.57	101.55						
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и матер.				Т р у б								
Крышка чугунная				В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №		
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены кирп. бет.				150	ксп	150	ксп					
Дно кирп. бет.				Институт проектирование городского строительства								
Скобы 5				Отдел изысканий								
Наличие воды				Объект 3390								
Наличие газа				Инв. №		Гл. геодезист		<i>Дозис</i>				
Год строительства 19				Дата 13.03.62		Рук. группы		<i>Даме</i>				
						Исполнитель		<i>Каричел</i>				
						Чертил						
						Проверил						