




Канализация	Колодец № <u>133</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Бируте</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------	-----------------

О т м е т к и						П Р И В Я З К А		
Крышка	Лотка		Труба					
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
104.12	101.47	101.45						

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы <u>6</u> Наличие воды Наличие газа Год строительства 19				Т Р У Б							
				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.		матер.		диам.		матер.		диам.		матер.	
150		кер		150		кер					
Институт проектирование городского строительства								Отдел изысканий			
Объект <u>3290</u>											
Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата		Проверил	
13.03.62		Гоголь		Гоголь		Харинев		13.03.62		Харинев	

Чертеж колодца
М 1:50



ул. Бируте