




Канализация	Колодец № 124	Город	Вильнюс		Улица	Бирутес / Лайви		Дело №	19 62 г.												
		Чертеж колодца М 1:50  1) 101.15  2) 101.13 О т м е т к и <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>104.05</td> <td>101.15</td> <td>101.13</td> <td>102.60</td> <td></td> </tr> </table> П Р И В Я З К А  ул. Бирутес								Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	104.05	101.15	101.13
Крышка	Лотка		Труба																		
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №																	
104.05	101.15	101.13	102.60																		
О П И С А Н И Е																					
Состояние колодца и матер.					Т Р У Б																
Крышка чугунная					Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №										
					диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.									
Стены кирп. бет.					150	ксп	150	ксп	100	ксп											
Дно кирп. бет.																					
Скобы 4					Институт проектирование городского строительства																
					Объект 3090																
Наличие воды					Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель											
Наличие газа					Дата	Чертил		Проверил													
Год строительства 19					13.05.62г.																