

ВОДОПРОВОД		Колодка Колодец № 125		Город <i>Вильнюс</i>		Улица <i>Бируте / Лазвио</i>		Лето №		19 <i>62</i> г.		
Чертеж колодца М. 1:				Отметки								
				Крыши	Дно							Трубы
				104.00								
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал				Сеть		Трубы д. матер.		Фасон части		Залож. шт.		
Крышки	Чугун			Магистр.	d=			d=		Новый H=		
Стены	Кирпич. бетон.				чуг. жел.			Р. Ф.				
Дно	Бетон.			Подкл.	d=			d=		Старый H=		
Скобы	Чугун				чуг. жел.			Р. Ф.				
Год стронт.	19			Разводящая	d=			d=		Московский H=		
Налич. воды					чуг. жел.			Р. Ф.				
Налич. газа				Подключ.	d=			d=		Колодка водоразб.		
					чуг. жел.			Р. Ф.				
				Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий		
				Объект <i>3290</i>								
				Инв. №	Гл. геодезист		<i>Догие</i>		<i>Павел</i>		<i>Фн/1</i>	
					Рук. группы							
				Дата <i>3.05.62</i>	Исполнитель		<i>Яарин</i>					
					Чертил							
				Проверил								