




Канализация	Колодец № 131	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Сиротки</i>	Дело №	19 62 г.	
Чертеж колодца М 1:50  		О т м е т к и				
		Л о т к а		Т р у б		
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
		104.17	101.02	101.00	101.29	
		П Р И В Я З К А				
						
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б				
Крышка чугунная		В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.
Стены кирп. бет.		150	кер	150	кер	100
Дно кирп. бет.		Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий
Скобы 8 мет. ал.		Объект 3290				
Наличие воды		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы	
Наличие газа			Исполнитель		Чертил	
Год строительства 19		Дата	Проверил		Подкл. №	
		13.03.62			матер.	