

Канализация	Колодец № 133	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Бирутес</i>	Дело №	19 <i>62</i> г.				
Чертеж колодца М 1:50		О т м е т к и							
		Л о т к а		Т р у б		П Р И В Я З К А			
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. №		подкл. №		
		104.25	100.64	100.61					
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т р у б							
		В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		150	кер	150	кер				
Дно кирп. бет.		Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий			
Скобы		Объект <i>33.90</i>							
Наличие воды		Инв. №	Гл. геодезист		<i>Чодис</i>				
Наличие газа			Рук. группы		<i>Дамс</i>				
Год строительства 19		Дата	Исполнитель		<i>Гармис</i>				
		<i>13.03.62</i>	Чертил						
			Проверил						