

Канализация	Колодец № 181	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Бирчюс</i>	Дело №	19 62 г.
--------------------	---------------	----------------------	---------------------	--------	----------

О т м е т к и				П Р И В Я З К А		
Крышка	Лотка		Труба			
	у входа	у выхода	подкл. №			подкл. №
104	102	102				

О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка <i>чугунная бет.</i> Стены <i>кирп. бет.</i> Дно <i>кирп. бет.</i> Скобы <i>4 м.</i> Наличие воды Наличие газа Год строительства 19			В х о д		В ы х о д	
			диам.	матер.	диам.	матер.
			150	<i>бет.</i>	150	<i>кер.</i>
			Институт проектирование городского строительства			
			Объект <i>3290</i>			
			Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель
			Дата	<i>13.03.62</i>	<i>Могис</i>	<i>Парис</i>
				Чертил	<i>Парис</i>	<i>Парис</i>
				Проверил		