

ВОДОПРОВОД	Колонка Колодец № 92	Город Вильнюс	Улица Бируте	Лето №	19 62 г.		
Чертеж колодца М. 1:	Отметки		П Р И В Я З К А				
	Крыши	Дно	Трубы				
	103.68						
	О П И С А Н И Е						
	Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залуж. шт.	Гидр. тип.
	Крышки	Чугун	Магистр.	d = 25		d =	Новый
	Стены	Кирпич, бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H =
	Дно	Бетон.	Подкл.	d =		d =	Старый
	Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H =
	Год строят.	19	Разводящая	d =		d =	Московский
Налич. воды		чуг. жел.			Р. Ф.	H =	
Налич. газа		Подключ.	d =		d =	Колонка	
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.	
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
		Объект 3290					
		Инв. №	Гл. геодезист	Возие			
			Рук. группы	Даме			
		Дата 13.03.62 г.	Исполнитель	Дарисов			
			Чертил				
			Проверил				