

<b>Канализация</b>	Колодец № 11	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Литва</i>	Дело №	19 <i>62</i> г.
<p>Чертеж колодца М 1:50</p>		О т м е т к и			
		Крышка	Лотка		Труб
		1) у входа	2) у выхода	подкл. №	подкл. №
	103.54	102.22	102.21		
		П Р И В Я З К А			
О П И С А Н И Е					
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б			
Крышка чугунная <i>деревянная</i>	1) В х о д	2) В ы х о д	Подкл. №		Подкл. №
	диам.   матер.	диам.   матер.	диам.   матер.	диам.   матер.	диам.   матер.
Стены кирп. бет.	100   <i>чуг</i>	100   <i>чуг</i>			
Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий
Скобы	Объект <i>3290</i>				
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		<i>Мозис</i>	
Наличие газа		Рук. группы		<i>Дайне</i>	
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		<i>Дарисе</i>	
	7.7.62г.	Чертил		<i>С.П.</i>	
		Проверил			