




<u>Fekalinė k.</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (1) 114 ⁹		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Paškos</u> (Gatvė)		3693 (Planšeto numeracija)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .msl. .g. (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650	—	104.04	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Paatahos	
Žemė		grunt.	—	—	104.04		
Sienos		bet.	—	—	—		
Dūgnas		bet.	100	2.86	101.18		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia	2.98	101.06	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. Sudarė <u>DR Rimkus</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>DR Rimkus</u> (parašas) (pavardė) 2002. m. 12. mėn. 02. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia	3.00	101.04	
	Nr. 3			Viršus Apačia			
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			