



<u>KF</u> (Komunikacija)	šulinio (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (2) 152	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Birutis</u> (Gatvė)	<u>3693</u> (Planšto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		103,60	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	103,60	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	100	2.68	100,92
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 2.74	100,86	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... 01-3/4060 ... Sudarė <u>Daukas Cirklys</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 88 m. 03 mėn. 02 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 2.76	100,84	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		