




Канализация	Колодец № <u>41</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Почковс</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1:50  		О т м е т к и							
		Л о т к а		Т р у б		П Р И В Я З К А 			
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. №		подкл. №		
		103.81	101.69	101.67					
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		150	кер	150	кер				
Дно кирп. бет.						Институт проектирование городского строительства Отдел изысканий			
Скобы <u>3</u>									
Наличие воды		Инв. №				Гл. геодезист <u>Почковс</u>			
Наличие газа									
Год строительства 19		Дата <u>18.4.62</u>				Рук. группы <u>Почковс</u>			
		Исполнитель <u>Почковс</u>				Чертил <u>Почковс</u>			
		Проверил				Проверил			