

Канализация	Колодец № <u>51</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Почес</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.					
Чертеж колодца М 1:50 2) 102.55 1) 102.57		О т м е т к и		П Р И В Я З К А ч. 1. Почес						
		Крышка	Лотка			Труба				
			у входа			у выхода	подкл. №	подкл. №		
	104.02	102.57	102.55							
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
			Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная <u>деревян.</u>			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.			100	<u>цг</u>	150	<u>кер</u>				
Дно кирп. бет.			Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Скобы <u>нет</u>										
Наличие воды			Объект <u>3290</u>							
Наличие газа										
Год строительства 19			Инв. №	Гл. геодезист		<u>Возик</u> <u>Балис</u> <u>Барисов</u>		<u>1962</u>		
			Рук. группы							
			Исполнитель							
			Чертил							
			Проверил							