




ВОДОПРОВОД	Колодезь № <u>52</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Помосе / Бируте</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.	
Чертеж колодезя М. 1:50  		О т м е т к и			П Р И В Я З К А 	
		Крыши	Дно	Трубы		
		103.78	101.28	1, 2, 3) 101.70		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодезя и материал		Сеть	Труба л. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	1) Магистр.	$d = 100$		$d =$	Новый
Стены	Кирпич, бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Дно	Бетон. <u>Труба</u>	2, 3) Подкл.	$d = 100$		$d =$	Старый
Скобы	Чугун <u>5</u>		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Год стронт.	19	Разводящая	$d =$		$d =$	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Налич. газа		Подключ.	$d =$		$d =$	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Объект <u>3290</u>						
Инв. №	Гл. геодезист		<u>Помосе</u>			
	Рук. группы					
Дата 14. 3. 62 г.	Исполнитель		<u>Помосе</u>			
	Чертил					
	Проверил		<u>Помосе</u>			