

Канализация	Колодец № <u>56</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Панкее</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--------------	-----------------

О т м е т к и				П Р И В Я З К А		
Крышка	Л о т к а		Т р у б			
	у входа	у выхода	подкл. № 3			подкл. №
103.96	99.53	99.53	100.90			
Водопробег: 4,5 м d=100 101.87						

О П И С А Н И Е					
Состояние колодца и матер.			Т р у б		
Крышка чугунная			В х о д		
Стены кирп. бет.			диам.	матер.	матер.
Дно кирп. бет.			400	бет	бет
Скобы 6 шт.			400	бет	бет
Наличие воды			Подкл. № 3		
Наличие газа			диам.	матер.	матер.
Год строительства 19			150	кр	кр
			Институт проектирование городского строительства		
			Отдел изысканий		
			Объект		
			Инов. №	Гл. геодезист	Рук. группы
			Дата	Исполнитель	Чертил
			Проверил	Проверил	Проверил