

3693

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Полный уч. № 66 Колодец № 66		Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Полкус</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
Чертеж колодца М. 1:		Отметки					
		Крыши	Дно	Трубы			
		103.95					
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и материя		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Завиж. шт.	Гидр. тип.	
Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=	Новый	
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=	
Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=	Старый	
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H=	
Год строит.	19	Разводящая	d=		d=	Московский	
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=	
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка	
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.	
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
		Объект <u>3290</u>					
		Инв. №	Гл. геодезист	<u>Полкус</u>		<u>Вильнюс</u>	
			Рук. группы	<u>Даринел</u>			
		Дата <u>4.4.62 г.</u>	Исполнитель	<u>Даринел</u>		<u>Вильнюс</u>	
			Чертил				
			Проверил				

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3-90-5860