

3893

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 81	Город Вильнюс	Улица Паулюс	Дело №	19 62 г.														
Чертеж колодца М 1:50 2) 100.52 1) 100.54 103.74 100.52 100.67		О т м е т к и <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>1) у входа</th> <th>2) у выхода</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>103.74</td> <td>100.54</td> <td>100.52</td> <td>100.67</td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		1) у входа	2) у выхода	подкл. № 3	подкл. №	103.74	100.54	100.52	100.67	
		Крышка	Лотка		Труба														
1) у входа	2) у выхода		подкл. № 3	подкл. №															
103.74	100.54	100.52	100.67																
П Р И В Я З К А ул. Паулюс 42 29																			
О П И С А Н И Е																			
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																	
Крышка чугунная	1) В х о д	2) В ы х о д	Подкл. № 3		Подкл. №														
Стены кирп. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.														
Дно кирп. бет.	200	кер	200	кер	200														
Скобы 7 шт	Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий														
Наличие воды	Объект 3293																		
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы																
Год строительства 19	Дата 6.4.62г.	Исполнитель	Чертил																
		Проверил																	