



3693

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>99</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Ташкес</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.		
Чертеж колодца М 1: 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 			
		Крышка	Лотка			Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №			
	103.71	100.39	100.37	100.50			
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы <u>6 шт.</u> Наличие воды Наличие газа Год строительства 19 _____			Т Р У Б				
			Вход		Выход		Подкл. № 3
диам.		матер.		диам.		матер.	
<u>200</u>		<u>кст</u>		<u>200</u>		<u>кст</u>	
Институт проектирование городского строительства			Отдел изысканий				
Объект <u>3290</u>							
Инв. №		Гл. геодезист		<u>Ташкес</u>			
Дата		Рук. группы		<u>Ташкес</u>			
<u>6.4.62</u>		Исполнитель		<u>Ташкес</u>			
Чертил		Проверил		<u>Ташкес</u>			