

Канализация	Колодец № 42-181	Город <u>VILNIUS</u>	Улица <u>BIELIŲIS</u>	Дело №	19 62 г.				
Чертеж колодца М 1:25		О т м е т к и		П Р И В Я З К А					
		Лотка				Тру б			
		Крышка	у входа			у выхода	подкл. № 1	подкл. №	
	97.46	191.26	201.24	2191.48					
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		В х о д		В ы х о д		Подкл. № 1		Подкл. №	
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		62x110	кирп	62x110	кирп	400	кирп		
Дно кирп. бет.		Институт проектирование городского строительства							
Скобы кирп. 12		Отдел изысканий							
Наличие воды		Объект 3290							
Наличие газа		Имя №	Гл. геодезист				Рук. группы		
Год строительства 19		Дата	Исполнитель				Чертил		
		1962 г. 50	Проверил						