


КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 1-81

Город *Вильнюс*Улица *Пушч*

Дело №


1962 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 3
99.43	194.45	194.43	2) 96.68 194.71	3) 97.48 197.58

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	В х о л		В ы х о л		Подкл. № 1		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка <u>чугунная</u>								
Стены кирпич <u>бет.</u>	1300	цемент.	1400	цемент.	1150	кп	2) 150	кп
Дно <u>кирп.</u> бет.					2) 150	кп	4) 150	кп
Скобы 7	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект 3790							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист				Гродис		
		Рук. группы				Вагис		
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		Милевич		Милевич		
		Чертил		Милевич		Милевич		
	1962.12	Проверил						