



ВОДОПРОВОД

Колодец № 1-93

Город *Vilnius*Улица *Pusis*

Лето №


19 62 г.

Чертеж колодца
М. 1:

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
99.53	97.18	97.29

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 100'$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$
Стены	Кирпич, бетон.					
Дно	Бетон.	Подкл.	$d = 50'$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$
Скобы	Чугун Ч					
Год строит.	19	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Объект 3190						
Ипв. №	Гл. геодезист				<i>Andris</i>	
	Рук. группы				<i>Bagys</i>	
Дата 1962.12	Исполнитель				<i>Valerius</i>	
	Чертил				<i>Valerius</i>	
		Проверил			<i>Valerius</i>	