





КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>12а-95</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Гушис</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.		
Чертеж колодца М 1:50 по А-А  		О т м е т к и			П Р И В Я З К А  ул. Гушис			
		Крышка	Лотка				Труба	
			у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №
		9989	97.51	97.48				
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б					
Крышка чугунная			Вход		Выход		Подкл. №	Подкл. №
Стены кирп. бет.			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.			150	чуг.	150	чуг.		
Скобы			Институт проектирования городского и сельского строительства					
Наличие воды			Отдел изысканий					
Наличие газа			Объект 3290					
Год строительства 19			Инв. №	Гл. геодезист			Юрис	
				Рук. группы			Данис	
			Дата	Исполнитель			Бечура	
			28.07.62	Чертил				
			Проверил					