




Канализация	Колодец № <u>12 с-96</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Будис</u>	Дело № _____	19 ____ г.				
Чертеж колодца М 1:50 по 1-у  		О т м е т к и							
		Лотка		Труба		П Р И В Я З К А  <u>ул. Будис</u>			
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. №		подкл. №		
		99.86	96.51	96.90					
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		150	чуг.	150	чуг.				
Дно кирп. бет.									
Скобы 4		Институт проектирование городского строительства							
		Отдел изысканий							
Наличие воды		Объект 3290							
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		100/111		
			Исполнитель		Дата		2001/01		
Год строительства 19			Чертил		Проверил		Бичу/са		