




Канализация	Колодец № <u>126-97</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Бугиш</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1:50 по А-А  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 					
		Крышка	Л о т к а			Т р у б			
		у входа	у выхода			подкл. №1	подкл. №		
99.84	96.33	96.27	96.69						
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		В х о д		В ы х о д		Подкл. №1		Подкл. №	
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		150	чуг.	150	чуг.	150	чуг.		
Дно кирп. бет.		Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 4		Объект 3290							
Наличие воды		Инв. №	Гл. геодезист				1008 мс		
Наличие газа			Рук. группы				Закис		
Год строительства 19		Дата	Исполнитель				Печуров		
		1.05.62 г.	Чертил						
			Проверил						