



Канализация	Колодец № <u>101</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Биружес</u>	Дело № _____	19 <u>6</u> г.		
Чертеж колодца М 1:25 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А <i>7-рис Канализация</i> 			
		Лотка	Труба				
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №
		90.02					
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б				
Крышка чугунная			Вход		Подкл. №		
			диам.	матер.	диам. матер.		
Стены кирп. бет.			Выход		Подкл. №		
			диам.	матер.	диам. матер.		
Дно кирп. бет. <i>Заглублен</i>							
Скобы <i>2</i>							
Наличие воды <i>0.70</i>							
Наличие газа							
Год строительства 19							
			Институт проектирование городского строительства		Отдел изысканий		
			Объект <i>2280-м</i>				
			Инв. №	Гл. геодезист	<i>Модис</i>		
			Исполнитель	Рук. группы	<i>Дамис</i>		
			Дата	Чертил	<i>Баранов</i>		
			19. <i>x</i> / <i>11</i>	Проверил			