


|                                                                                                                                                                  |                      |                                                  |                         |           |                 |                                                                                                                   |             |          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|
| <b>Канализация</b>                                                                                                                                               | Колодец № <u>102</u> | Город <u>Вильнюс</u>                             | Улица <u>Бирутес 18</u> | Дело №    | 19 <u>61</u> г. |                                                                                                                   |             |          |                |
| <p>Чертеж колодца<br/>М 1:25</p>  <p>Колодец без назначения<br/>дно - 88.59</p> |                      | О т м е т к и                                    |                         |           |                 |                                                                                                                   |             |          |                |
|                                                                                                                                                                  |                      | Лотка                                            |                         | Тру б     |                 | <b>П Р И В Я З К А</b><br><br> |             |          |                |
|                                                                                                                                                                  |                      | Крышка                                           | у входа                 | у выхода  | подкл. №        |                                                                                                                   | подкл. №    |          |                |
|                                                                                                                                                                  |                      | 91.02                                            |                         |           |                 |                                                                                                                   |             |          |                |
| О П И С А Н И Е                                                                                                                                                  |                      |                                                  |                         |           |                 |                                                                                                                   |             |          |                |
| Состояние колодца и матер.                                                                                                                                       |                      | Т Р У Б                                          |                         |           |                 |                                                                                                                   |             |          |                |
| Крышка чугунная <u>дер.</u>                                                                                                                                      |                      | В х о д                                          |                         | В ы х о д |                 | Подкл. №                                                                                                          |             | Подкл. № |                |
| Стены кирп. бет.                                                                                                                                                 |                      | диам.                                            | матер.                  | диам.     | матер.          | диам.                                                                                                             | матер.      | диам.    | матер.         |
| Дно кирп. бет. <u>грунт</u>                                                                                                                                      |                      |                                                  |                         |           |                 |                                                                                                                   |             |          |                |
| Скобы                                                                                                                                                            |                      | Институт проектирование городского строительства |                         |           |                 |                                                                                                                   |             |          |                |
| Наличие воды                                                                                                                                                     |                      | Отдел изысканий                                  |                         |           |                 |                                                                                                                   |             |          |                |
| Наличие газа                                                                                                                                                     |                      | Объект <u>2280-м</u>                             |                         |           |                 |                                                                                                                   |             |          |                |
| Год строительства 19                                                                                                                                             |                      | Инв. №                                           | Гл. геодезист           |           | Рук. группы     |                                                                                                                   | Исполнитель |          | Дата           |
|                                                                                                                                                                  |                      | 19. <u>511</u>                                   | Исполнитель             |           | Чертит          |                                                                                                                   | Проверил    |          | 19. <u>511</u> |
|                                                                                                                                                                  |                      | Проверил                                         |                         | Чертит    |                 | Проверил                                                                                                          |             | Проверил |                |