

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 103

Город Вильнюс

Улица Бирутес

Дело №


19. 6/ г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
90.87	89.16	89.12		

П Р И В Я З К А

Г-рис
киностудии

О П И С А Н И Е ул. Бирутес

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	деревян.
Стены кирп. бет.	
Дно кирп. бет.	
Скобы	2
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства	19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280-м							
Инв. №	Гл. геодезист			10.09.11			
	Рук. группы			Ланс			
	Исполнитель			Будайс			
	Чертил						
Дата	Проверил						
15.XII							