



Канализация	Колодец № 51	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Биружес</i>	Дело №	19 61 г.		
Чертеж колодца М 1:25 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А <i>трих Кикосудни</i> 			
		Крышка	Лотка			Т р у б	
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №
90.71							
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.			Т р у б				
Крышка чугунная			В х о д				
			диам.	матер.	В ы х о д		
Стены кирп. бет.			диам.	матер.	Подкл. №		
					диам.		
Дно кирп. бет. 84.63			матер.				
Скобы <i>нет</i>			Подкл. №				
Наличие воды 2.00			диам.				
Наличие газа			матер.				
Год строительства 19			Институт проектирование городского строительства				
			Отдел изысканий				
			Объект 2280-м				
			Иив. №	Гл. геодезист	иогис		
			Рук. группы	Исполнитель	<i>Варнаков</i>		
			Дата 19.XII	Чертил			
			Проверил				