




ВОДОПРОВОД		Колодец № <u>63</u>		Город <u>Вильнюс</u>		Улица <u>Биружес</u>		Лето №		19 <u>6</u> /г.		
Чертеж колодца М. 1:50  уменьш на зиму				Отметки								
				Крыши	Дно							Трубы
				91.25								
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал				Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвнж. шт.	Гидр. тип.				
Крышки	Чугун			Магистр.	d=		d=	Новый				
Стены	Кирпич. бетон.				чуг. жел.		Р. Ф.	H=				
Дно	Бетон.			Подкл.	d=		d=	Старый				
Скобы	Чугун				чуг. жел.		Р. Ф.	H=				
Год стронт.	19			Разводящая	d=		d=	Московский				
Налич. воды					чуг. жел.		Р. Ф.	H=				
Налич. газа				Подключ.	d=		d=	Колонка				
Засветан опилками					чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.				
				Институт проектирования городского и сельского строительства								
				Объект <u>2280-м</u>								
				Инв. №	Гл. геодезист			Иогис				
					Рук. группы			Домис				
				Дата <u>19. XII</u>	Исполнитель			Баранов				
					Чертил							
					Проверил							