




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>65</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Бирубес</u>	Дело №	19 <u>61</u> г.
--------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
92.42	91.07	91.02		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е ул. Бирубес

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		150	кер	150	кер				
Дно кирп. бет.									
Скобы <u>2</u>		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды		Объект <u>2280-м</u>							
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист						<u>Юсис</u>
Год строительства 19		Дата <u>15.11</u>	Рук. группы						<u>Вамс</u>
			Исполнитель						<u>Баранов</u>
			Чертил						
			Проверил						