



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>68</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Вирубе</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.
--------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 25


О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
91.91	90.66	90.41		

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	
Крышка чугунная	
Стены кирпича бет.	
Дно кирпич. бет.	
Скобы <u>нет</u>	
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства 19	

П Р И В Я З К А

ул. Мицкявичюс



2 к.м 18