


4

<u>F Kanaliz</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>28</u> , <u>181</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Deltuvos</u> (Gatvė)		<u>3711</u> (Planšeto nomenklatura)	


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis




(00)
(0,357)

Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		met	0,65		161,08	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		gruntas		00	161,08	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet	1,0	2,16	158,92	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	asbet	200	Viršus Apačia 2,38	158,70	
	Nr. 2	asbet	200	Viršus Apačia 2,37	158,71	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>21-3/1967</u> ...
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>B. Balys</u> <u>Raduvas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1979. m. <u>07</u> mėn. <u>12</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)