

13

ITI Nr. 91

<u>Vand.</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Kamera</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Deltuvos</u> (Gatvė)	Nr. <u>(31) 184</u> KORTELE <u>3711</u> (Planšeto nomenklatura)
---	--	--

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met	0,65		A 161,71 B 161,70	Ar yra vandens?
Žemė		gruntu		(00)	161,71	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	154x153	233	159,38	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 1,86 Apačia	159,85	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-31-1967...</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1979. m. mėn. 12 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	v	150	Viršus 1,86 Apačia	159,85	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		