





13

<i>F. namavizavija</i> (Komunikacija) <i>Vilnius</i> (Miestas)		(Įrenginio pavadinimas) <i>Alfytės</i> (Gatvė)		Nr. (<i>7</i>) <i>191</i> KORTELE <i>3711</i> (Planšeto nomenklatūra)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis 						
Horizontalinis 						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>gel. f.</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<i>bet</i>	<i>650</i>		<i>162.00</i>	
Žemė				<i>0.00</i>	<i>162.00</i>	Ar yra vandens?
Sienos		<i>bet</i>				Ar yra dujų?
Dugnas		<i>bet</i>	<i>1000</i>	<i>2.60</i>	<i>159.40</i>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>asbe</i>	<i>200</i>	Viršus Apačia	<i>2.70</i>	<i>159.30</i>
	Nr. 2	<i>asbe</i>	<i>250</i>	Viršus Apačia	<i>2.70</i>	<i>159.30</i>
	Nr. 3	<i>asbe</i>	<i>200</i>	Viršus Apačia	<i>2.23</i>	<i>159.77</i>
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
	Objekto Nr. <i>81-3/2019</i>					
	Sudarė <i>V. P. Maurytis</i> (parašas) (pavardė)					
	Patikrino <i>Alfytės g.</i> (parašas) (pavardė)					
	19 <i>80</i> m. mėn. d.					
	(Įrenginio tyrinėjimo data)					