



<u>KF</u> (Komunikacija)	<u>5al.</u> (Irenginio pavadinimas)	Nr. (<u>2</u>) <u>91^a</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Apykcių</u> (Gatvė)	<u>3711</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis Vertikalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650		160,93	Ar yra vandens?
Žemė				0,0	160,93	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	1000	1,62	159,31	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	1,78	
	Nr. 2	plast	150	Viršus		Objekto Nr. ... 01-31/6202.
				Apačia	1,73	
	Nr. 3			Viršus		Sudarė <u>Čiurlis</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		1902 m. ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		