

12

ITI Nr. 91

<u>Naudoties kabeis</u> (Komunikacija)		<u>Kamera</u> (Inžinierio pavadinimas)		Nr. (<u>26</u>) <u>123</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Ulytės</u> (Gatvė)		<u>3712</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... gel. f. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KCP	650		161.33	
Žemė				0.00	161.33	Ar yra vandens?
Sienos		BcP				Ar yra dujų?
Dugnas		BcP	2.55 x 1.52	2.67	158.66	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KCP	150	Viršus 2.07 Apačia	159.26	
	Nr. 2	KCP	150	Viršus 2.07 Apačia	159.26	
	Nr. 3	KCP	100	Viršus 2.10 Apačia	159.23	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
	Objekto Nr. <u>61-3/...2119</u>					
	Sudarė <u>Vytautas K...</u> (parašas) (pavardė)					
	Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)					
	19 <u>80</u> m. mėn. d.					
	(Inžinierio tyrinėjimo data)					