

Vandens tiekimo kamera

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (*27*) *124* KORTELE

Vilnius

(Miestas)

Upytis

(Gatvė)

3712



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVLAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>gel</i> 8
Dangtis		<i>kel</i>	<i>650</i>		<i>160.32</i>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				<i>0.00</i>	<i>160.32</i>	Ar yra vandens?
Sienos		<i>bet</i>				Ar yra dujų?
Dugnas		<i>bet</i>	<i>150 x 2.04</i>	<i>2.48</i>	<i>157.84</i>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>kel</i>	<i>150</i>	Viršus <i>1.96</i>	<i>158.36</i>	
	Nr. 2	<i>kel</i>	<i>150</i>	Apačia		
	Nr. 3	<i>kel</i>	<i>100</i>	Viršus <i>1.96</i>	<i>158.36</i>	
	Nr. 4	<i>kel</i>	<i>100</i>	Apačia		
	Nr. 5			Viršus <i>2.00</i>	<i>158.32</i>	
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus <i>2.00</i>	<i>158.32</i>	
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						Objekto Nr. <i>01-3/...2119</i>
Sudarė <i>V. J. Mauskas</i>						(parašas) (pavardė)
Patikrino <i>[Signature]</i>						(parašas) (pavardė)
19 <i>80</i> m. mėn. d.						(Inginio tyrinėjimo data)