

Sandėliuko kamara

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (*27*) *124* KORTELE

Vilnius

(Miestas)

Upytis

(Gatvė)

3712



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVLAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <i>gel</i> 8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<i>kel</i>	<i>650</i>			<i>160.32</i>	
Žemė				<i>0.00</i>		<i>160.32</i>	Ar yra vandens?
Sienos		<i>bet</i>					Ar yra dujų?
Dugnas		<i>bet</i>	<i>150 x 2.04</i>	<i>2.48</i>		<i>157.84</i>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>kel</i>	<i>150</i>	Viršus	<i>1.96</i>	<i>158.36</i>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>01-3/2119</i> Sudarė <i>V. J. Mauskas</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>...</i> (parašas) (pavardė) 19 <i>80</i> m. <i>08</i> mėn. ... <i>11</i> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<i>kel</i>	<i>150</i>	Viršus	<i>1.96</i>	<i>158.36</i>	
	Nr. 3	<i>kel</i>	<i>100</i>	Viršus	<i>2.00</i>	<i>158.32</i>	
	Nr. 4	<i>kel</i>	<i>100</i>	Viršus	<i>2.00</i>	<i>158.32</i>	
	Nr. 5			Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
	Nr. 7			Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			