

<u>Naudoti keuro kamera</u> (Komunikacija)		<u>(Inginio pavadinimas)</u> Nr. <u>(24)</u> / <u>164</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Lipytis</u> (Gatvė)	
		<u>3712</u> (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... gel. F..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Kel	650		158.00	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	158.00	Ar yra dujų?
Sienos	Bet				Pastabos
Dugnas	Bet	150x2.12	2.45	155.55	
Vamzdžiai	Nr. 1	Kel	Viršus 2.03	155.97	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	Kel	Apačia 2.03	155.97	
	Nr. 3	Kel	Viršus 2.07	155.93	
	Nr. 4	Kel	Apačia 2.07	155.93	
	Nr. 5		Viršus		Objekto Nr. <u>ET-3/2119</u>
	Nr. 6		Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		
			Viršus		Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas)(pavardė)
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas)(pavardė)
			Apačia		
			Viršus		19 <u>80</u> m. mėn. ... d.
			Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)