

7

ITI Nr. 91

<u>Vand.</u> (Komunikacija)		<u>Kamera</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>(19) 44</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Deltuvos</u> (Gatvė)		<u>3714</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met	0,65		153,96	
Žemė		gruntas		00	153,96	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	206 x 152	243	151,56	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus 1,95 Apačia	152,01	
	Nr. 2			Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>at-3/1967...</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1979. m. ... <u>07</u> ... mėn. <u>12</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)